

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月10日 星期一	气候	阴	气温	-4~2℃
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位及进展情况	北区东塔屋面支架安装、组件安装。 北区1#、2#井前道垫层浇筑完成。电缆沟开挖				
检查发现的问题	巡视检查发现北区东塔屋面起模松动、不牢固, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行加固。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			

