

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月13日 星期四	气候	晴	气温	-2 ~ 8℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位进度情况	北区预制仓、4#、5#箱变基础圈梁浇筑。 北区永泰厂房屋面组件安装。南区华州屋面光伏组件敷设。				
检查发现的问题	巡视检查北区永泰厂房屋面光伏组件安装。 组件搬运时野蛮施工。 北区圈梁浇筑时梁中钢筋佩戴不整齐。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘立	总监签阅	人 员 部		

