

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月15日 星期六	气候	晴	气温	0~8℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 挖掘机1台					
施工 部位 进度 情况	北区预制仓衬砌、电缆沟开挖、箱变基础 东泰院后与东院、电缆敷设 南区已浇筑完成				
检查 发现 的问 题	巡视中发现北区箱变基础与房屋毗连，影响材料施工。 要求电缆沟深度按设计图1.2米开挖。				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位进行清除，按要求抹灰。				
协调 内容 或其 他					
记录人	王超	总监 签阅	日期		

