

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月24日星期一	气候	阴	气温	1~6℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1#区二次设备接线、附件安装、高压柜进线电缆、 2#区二次设备接线、高压柜进线、二次线敷设。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	要求施工单位并网前必须做好高压试验。 保证施工安全。				
记录人	石志	总监签阅			

