

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月26日星期三	气候	阴	气温	0~4℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	北区直流电缆敷设、交流母线安装、母线安装前区母线试验、北区一、二次接线。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	工程进度较慢, 下发联系单要求施工单位按时并网。				
记录人	王超	总监签阅			

