

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月27日 星期四	气候	小雪	气温	-3 ~ 1℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	北区被割包二次线敷设 配电柜电室停电、母桥搭接、电缆接线。				
检查发现的问题	检查发现北区配电室母线搭接时施工人员站在母线上				
处理措施、意见、结果	已要求监理单位督促施工单位、监理单位给予整改处理。				
协调内容或其他	协调内容或其他				
记录人	王强	审核人	总监签阅	日期	12月27日

