

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月31日 星期一	气候	晴	气温	-6~2℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位 进度情况	北区永泰民用电线敷设 附件、支杆复验				
检查发现的 问题	对前、北区附件、支杆安装复验, 发现附件边孔松动 穿制垫片变动。 巡视永泰民发现2台配电箱断路器关壳断保险严重违反规范 南区1块附件损坏。				
处理措施、 意见、结果	已下发罚款单及整改单要求施工单位整改。 要求施工单位及时排查附件缺损及穿制垫片。				
协调内容或 其他					
记录人	王强	总监签阅			

