

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年1月2日星期三	气候	晴	气温	14~3℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	北区裙楼屋面檐边安装. 断头敷设.				
检查发现的问题	检查发现裙楼屋面块体中人为损坏				
处理措施、意见、结果	已下发罚款通知单. 要求施工单位加强现场管理. 防止成品损坏.				
协调内容或其他					
记录人		王超		总监签阅	

