

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 1 月 4 日 星期五	气候	晴	气温	-3~4℃
监理单位动态: 2 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态:					
施工部位 施工进度情况	北区通信线敷设.				
检查发现的问题	检查发通信线敷设穿管材料号. 未按要求穿钢管				
处理措施、意见、结果	已按照要求通知施工单位及时整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘超		总监签阅		

