

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 1 月 20 日 星期 日	气候	晴	气温	-1~8℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	中施工				
检查 发现 的问 题	1. 现场材料堆放混乱，未及时清理。 2. 部分施工人员未佩戴安全帽。 3. 现场安全防护设施不完善。 4. 施工噪音较大，影响周边居民。 5. 材料进场未及时报验。				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 要求施工方立即整改材料堆放问题。 2. 要求施工方加强安全教育，佩戴安全帽。 3. 要求施工方完善安全防护设施。 4. 要求施工方采取降噪措施。 5. 要求施工方及时报验材料进场。				
协调 内容 或其 他	协调施工方与周边居民关系，减少施工影响。				
记录人	252	总监签阅			

