

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年12月22日星期二	气候	晴	气温	0~12℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	南区、北区设备安全警示标志粘贴。 安全围护搭设、接地防腐施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	王超	人景	



由 扫描全能王 扫描创建