

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月7日 星期四	气候	晴	气温	2~15℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 电焊机2台					
施工部位 进度情况	南区屋面接地网焊接. 汇流箱编号喷漆. 桥架敷设 监控设备安装.				
检查发现的问题	巡视发现接地焊接时1人站在组件上. 个别焊接处未满焊.				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改, 要求施工单位加强现场管理. 严禁人员站在组件上. 给予口头警告.				
协调内容或其他	(此栏空白)				
记录人	atg	总监签阅	(此栏空白)		

