

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月12日星期二	气候	晴	气温	2~10℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	电焊机2台				
施工部位及进展情况	北区永泰厂房屋面接地环网电焊接 监控设备安装。室内通信调试				
检查发现的问题	要求监控设备安装严格按照设计图纸安装。 接地环网电焊接完成后必须经过验收。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	于超	总监签阅	于超		