

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月14日 星期四	气候	晴	气温	6~18℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 电焊机2台					
施工部位 进度情况	北区永泰丁房屋面接地网焊接。 南区省控设备安装。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人		25		总监签阅	