

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月16日 星期六	气候	晴	气温	7~20℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 电焊机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	北区东屋面接地环网焊接。沿屋面保持间距。 南区通信调试。				
检查 发现 的 问题	检查发现北区屋面接地焊接高差较大弯曲现象不在。				
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工人员进行整改。				
协调 内容 或其 他	(This cell is currently blank in the original image)				
记录人	王超	(Signature)	总监签阅	(Signature)	(Signature)