

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月18日星期一	气候	晴	气温	7~20℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	电焊机2台				
施工部位及进度情况	北飞院面接地网焊接. 桥架盖板安装.				
检查发现的问题	巡视检查有接地焊接. 搭设脚手架要求. 要求必须做好安全防护工作.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			

