

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 3 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	6-21℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 电焊机 1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	北区屋面接地环网焊接、接地极施工。 屋面桥架安装及跨接线加工。				
检查 发现的 问题	检查现场施工发现风力较大，施工现场应做好安全防护工作。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他					
记录人		王超		总监签阅	

