

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月28日星期四	气候	晴	气温	4~25℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	南区垃圾清理				
检查发现的问题	今日进行安全复查,发现北区配电箱未上锁. 设备无安全警示标志. 北区预制舱二次室电器具包装箱未清理. 一次室存在易燃易爆物.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			

