

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月31日 星期 日	气候	晴	气温	4~23℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工部位 进度情况	1751号箱逆变器设备进场吊装。				
检查发现的问题	对设备吊装进行安全旁站,发现1人未佩戴安全带。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行及时进行了佩戴。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅			

