


监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年 4月 4日 星期 四	气候	晴	气温	10~22℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	北区和连变做接线准备 (新和连变主) 北区和连变过线断电				
检查 发现 的问 题	要求施工单位接线时做好安全防护措施				
处理 措施 、意 见、 结果	施工方已按要求做好安全防护措施，监理单位已签字确认。				
协调 内容 或其 他	无				
记录人		签字: 		总监签阅	

