

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月10日星期三	气候	雨	气温	6~15℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	下雨未施工。				
检查 发现的 问题	初查现场安全文明施工，无安全隐患。 要求施工单位做好防雨防风措施。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他					
记录人	王超	总监签阅			