

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月11日 星期四	气候	晴	气温	9~20℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	北区新制和连变外壳漏雨处理. 修理完毕.				
检查发现的问题	巡视现场发现中间验收问题未全部整改完成. 现场无人进行整改.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单及时进行处理. 在业主单位要求时间内整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	张超		总监签阅		