

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月19日星期五	气候	晴	气温	13~23℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	整改完成, 无人施工.				
检查发现的问题	巡视现场, 发现边坡变宽警示牌脱落.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位重新进行了张挂、加固.				
协调内容或其他	对施工单位整改情况进行复查, 符合要求.				
记录人	dsh		总监签阅		

