

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月20日星期六	气候	雨	气温	7~16℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	下砌未施工				
检查 发现的 问题	现场巡视安全文明施工。无安全隐患。				
处理 措施、 意见、 结果	无				
协调 内容或 其他	无				
记录人		王超		总监签阅	

处理措施、意见、结果

协调内容、其他