

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                      |                  |      |                 |    |       |
|--------------------------------------|------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                                   | 2019年 4月21日 星期 五 | 气候   | 阴               | 气温 | 8~17℃ |
| 监理人员动态: 2人<br>施工方人员动态: 1人<br>施工机械动态: |                  |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
|                                      |                  |      |                 |    |       |
|                                      |                  |      |                 |    |       |
|                                      |                  |      |                 |    |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                 | 无人施工, 整理资料.      |      |                 |    |       |
| 检查<br>发现的<br>问题                      | 督促总包单位挡风板尽快进场安装. |      |                 |    |       |
| 处理<br>措施、<br>意见、<br>结果               |                  |      |                 |    |       |
| 协调<br>内容或<br>其他                      |                  |      |                 |    |       |
| 记录人                                  |                  | 总监签阅 |                 |    |       |