

# 监 理 日 志

工程名称:

|                            |                      |      |                 |    |       |
|----------------------------|----------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                         | 2019 年 4 月 22 日 星期 一 | 气候   | 雨               | 气温 | 9~16℃ |
| 监理人员动态: 2人                 |                      |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态: 2人                |                      |      |                 |    |       |
| 施工机械动态:                    |                      |      |                 |    |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况       | 下雨未施工。               |      |                 |    |       |
| 检查<br>发现<br>的问<br>题        | 检查现场安全文明施工。无安全隐患。    |      |                 |    |       |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果 |                      |      |                 |    |       |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他        |                      |      |                 |    |       |
| 记录人                        | LSE                  | 总监签阅 | 李元荣             |    |       |