

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月2日 星期四	气候	晴	气温	14~28℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	初验消缺整改中。				
检查发现的问题	巡视现场安全文明施工，无安全隐患。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王峰	总监签阅	王峰		



由 扫描全能王 扫描创建