

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月8日星期日	气候	晴	气温	11~26℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 项目初期检查发现问题: SUG 电缆终端制作.				
检查发现的问题	巡视现场发现文明施工: 安全防护措施齐全, 未发现问题.				
处理措施、意见、结果	1. 电缆终端制作: 要求施工方严格按照规范进行, 确保质量. 2. 安全防护措施: 符合要求, 无需整改.				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	张华		



由 扫描全能王 扫描创建