

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月6日星期一	气候	晴	气温	13~18℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	SVG电缆终端制作与安装				
检查发现的问题	巡视现场安全文明施工。发现现场未按要求配置灭火器。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位进行了配置，并现场答复，严格要求安全防护措施必须齐全。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	王超		

