

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月9日 星期四	气候	晴	气温	16~30℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	SVG调试完成。北西汇集站围栏施工。				
检查 发现 的问 题	巡视检查现场安全文明施工。无安全隐患。				
处理 措施 、意 见、 结果	无安全隐患。无安全隐患。				
协调 内容 或其 他	督促施工单位尽快进行屋面挡风板安装。				
记录人	[Signature]	总监签阅	[Signature]		