

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                         |                 |    |    |        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期         | 2019年5月11日星期六                           | 气候              | 晴  | 气温 | 16~30℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 3人                                      |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:    |                                         |                 |    |    |        |
| 施工部位进度情况   | 北区江岸泊岸围堰施工                              |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题    | 巡视检查,发现安全隐患施工,无安全隐患.<br>检查发现围堰上部防冲墙未安装. |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 已要求施工单位进行了改正.                           |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                         |                 |    |    |        |
| 记录人        | 刘超                                      | 总监签阅            | 张军 |    |        |

