

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月12日 星期 日	气候	晴	气温	15~28℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	没有安全警示牌悬挂, 电箱有牌悬挂 二次是配电箱及系统图及接地线度.				
检查 发现 的问 题	巡视检查现场的安全文明施工, 无安全隐患.				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位粘贴安全警示牌及系统图.				
协调 内容 或其 他	无				
记录人	刘超		总监签阅	杨亮	