

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月25日星期六	气候	晴	气温	19~37℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	对北区道岔器别(17)故障排查.				
检查发现的问题	排查故障发现因道岔长门松动导致别(17)。 现场已解决。 对现场安全文明施工已进行抽查，无安全隐患。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘飞	总监签阅	李军		