

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月6日星期四	气候	阴	气温	20~30℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:					
施工部位、进度情况	破场中施工: 整理完施工资料				
检查发现的问题	巡视检查破场安全文明施工: 无安全隐患				
处理措施、意见、结果	督促施工单位按规范要求材料尽快进场施工。				
协调内容或其他					
记录人	王飞	总监签阅	李飞		

