

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月10日 星期一	气候	晴	气温	20~37℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 吊车1台。			材料进场、取样见证、合格情况: 南区挡风板材料进场。		
施工部位进度情况: 南区挡风板材料进场、吊运。					
检查发现的问题	巡视现场安全文明施工。无安全隐患。				
处理措施、意见、结果	督促施工单位尽快增加施工人数，安装挡风板。				
协调内容或其他					
记录人	王立		总监签阅	李军	

