

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月12日星期三	气候	雨	气温	19~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	更换水泵位调试、清洗泵位取水点确定 电路检测。				
检查发现的问题	巡视检查安全文明施工。无安全隐患。				
处理措施、意见、结果	挡风板材料已进场，督促施工单位尽快进行安装。				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅	李峰		

