

# 监 理 日 志

工程名称:

|              |                                                     |      |                 |     |          |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------|-----|----------|
| 日期           | 2019年6月16日 星期日                                      | 气候   | 阴               | 气温  | 22 ~ 30℃ |
| 监理人员动态: 1人   |                                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |          |
| 施工方人员动态: 14人 |                                                     |      |                 |     |          |
| 施工机械动态:      |                                                     |      |                 |     |          |
| 施工部位<br>进度情况 | 南区屋面挡风板安装。<br>杭州单位项目资料检查。                           |      |                 |     |          |
| 检查发现的问题      | 巡视检查现场安全文明施工，无安全隐患。<br>要求施工单位加强现场管理，挡风板安装过程中严格保护措施。 |      |                 |     |          |
| 处理措施、意见、结果   |                                                     |      |                 |     |          |
| 协调内容或其他      | 督促施工单位加快施工进度，按照建设单位要求时间节点完成剩余工程量。                   |      |                 |     |          |
| 记录人          | 王超                                                  | 总监签阅 |                 | 李元堂 |          |

