

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年 6月 21日 星期 五	气候	阴	气温	18 ~ 34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	东区屋面挡风板安装. 清洗系统施工				
检查 发现的 问题	巡视现场安全文明施工. 无安全隐患. 巡视屋面挡风板安装. 发现部分挡风板安装不符合要求. 责令施工单位整改到位.				
处理 措施、 意见、 结果	要求施工单位进行整改.				
协调 内容或 其他					
记录人	叶磊	总监签阅	李永光		