

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月24日 星期一	气候	晴	气温	17~34℃
监理人员动态: 11			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	南区屋面挡风板安装、北区清灰系统安装。 挡风板刷漆。				
检查 发现 的问 题	巡视检查现场安全防护施工，无安全隐患。				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人		王超		总监签阅	
				李强	