

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月26日星期三	气候	晴	气温	21~36℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 挡风板材料进场12吨.			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	南区屋面挡风板安装、清洗系统施工.				
检查发现的问题	巡视检查挡风板安装发现施工器具及材料放在材料上. 挡风板材料进场无质量证明文件. 要求施工单位尽快提供.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位加强现场管理. 施工过程中严禁损坏物件.				
协调内容或其他	下发省建通字[2019]年度市施工安全生产项目收尾工作.				
记录人	王强	总监签阅	王强		