

# 监 理 日 志

工程名称:

|              |                                  |    |                 |      |        |
|--------------|----------------------------------|----|-----------------|------|--------|
| 日期           | 2019年6月21日星期四                    | 气候 | 晴               | 气温   | 24~34℃ |
| 监理人员动态: 1人   |                                  |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |        |
| 施工方人员动态: 13人 |                                  |    |                 |      |        |
| 施工机械动态: 吊车1台 |                                  |    |                 |      |        |
| 施工部位、进度情况    | 南区屋面挡风板安装。<br>北区屋面挡风板材料吊运。       |    |                 |      |        |
| 检查发现的问题      | 巡视检查现场安全文明施工，发现材料吊运中现场未设置安全警示标志。 |    |                 |      |        |
| 处理措施、意见、结果   | 已现场要求施工单位进行了设置。                  |    |                 |      |        |
| 协调内容或其他      | 无                                |    |                 |      |        |
| 记录人          |                                  | 王超 |                 | 总监签阅 |        |
|              |                                  |    |                 | 李俊   |        |