

监 理 日 志

工程名称:

日期: 2019年7月5日 星期二		气候: 晴	气温: 23~37℃
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 15人			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	北五屋面挡风板安装、清洗系统安装		
检查发现的问题	巡视检查现场安全文明施工, 无安全隐患。		
处理措施、意见、结果	现场施工已接近尾声, 要求施工单位尽快完成剩余工作。		
协调内容或其他			
记录人	张	总监签阅	张