

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年7月12日 星期五	气候	晴	气温	23~36℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	现场消缺整改。				
检查发现的问题	巡视检查安全文明施工, 无安全隐患。 对现场钢筋进行抽查, 发现存在以下问题: 1. 钢筋绑扎。 2. 支模上有铁钉, 部分模板安装不符合要求。4. 部分墙体构件损坏。 5. 新建基础周围有积水, 具体内容见巡检单 JHL-YMF-017				
处理措施、意见、结果	下发整改通知单要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李进	总监签阅	李进		