

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月5日星期二	气候	晴	气温	4~15℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 电焊机2台					
施工部位 进度情况	南区屋面接地网焊接				
检查发现的问题	检查发现部分接地焊接搭接长度不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行重新进行了焊接。				
协调内容或其他	无				
记录人	于强	总监签阅	于强	日期	2019年3月5日

