

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MWP光伏扶贫电站

日期	2018年12月3日 星期日	气候	晴	气温	9-11℃
监理人员动态: 苗金连、赵恒、张文博、陈双		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 约100人		组件3车, 1944片.			
施工机械动态: 吊车2台、装载机		四平方线, 各8万米, 3x			
施工部位进度情况	1. 箱变吊装 2. 支架接地大焊接 3. 支架组件安装.		3x50电缆, 1124 2x70电缆, 4410		
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	地理 支架接地地理由原设计改为横角架空焊接, 变更手续正在办理.				
记录人	陈双		总监签阅		