

工程名称: 榆林市横山区19.6MW光伏电站扶贫项目

日期	2018年12月8日 星期六	气候	晴	气温	-18℃/-3℃
监理单位动态: 苗金莲, 赵恒, 陈双		材料进场、取样见证、合格情况: 围栏到齐.			
施工方人员动态: 100人					
施工机械动态: 挖掘机2台, 铲车4台, 吊车1台, 肩挑一车, 平梁到齐.					
施工部位进度情况	1. 电缆沟施工. 2. 支架安装. 3. 组件安装. 4. 接地焊接. 5. 箱变吊装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	SVG厂家调试安装监理旁站.				
记录人	陈双 2018.12.8 总监签阅				