

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区19.6MWp光伏扶贫项目

日期	2018年12月13日 星期四	气候	晴	气温	-16℃ / -3℃
----	-----------------	----	---	----	------------

监理人员动态: 苗金莲、赵恒、徐双

施工方人员动态: 120人

施工机械动态: 吊车2台、铲车4台、挖掘机2台、打桩机1台

材料进场、取样见证、合格情况:

4车组件
汇流箱支架

施工部位进度情况

1. 组件安装
2. 4平方线敷设
3. 围栏安装
4. 电缆沟挖掘施工
5. 二次设备接线

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无异常情况

记录人

徐双 2018.12.13 总监签阅