监 理 日 志

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站.

日期	2018年12月22日星期六	气候	晴	气温	-16°/4℃
监理人员动态：张文博.赵恒、徐双.			材料进场、取样见证、合格情况： 组件4车.		
施工方人员动态：约					
施工机械动态：吊车1台.装载机2台.					
施工部位进度情况	1.组件安装施工完成. 2.一次设备接线. 3.小组连接焊接施工.		4.汇流箱接线施工. 5.4平方线敷设. 6.小组接地扁铁防腐施工.		
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	文明施工，注意安全.				
记录人	徐双 2018.12.22		总监签阅		