

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站.

日期	2018年12月31日 星期二	气候	晴	气温	-6℃/-17℃
监理单位动态: 张文博、赵恒、徐双 施工方人员动态: 20人 施工机械动态: 铲车1台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 整改消缺 . 3. 防腐施工 . 2. 接地焊接 . 4. 黄绿漆粉刷 .				
检查发现的问题	1. 黄城山区支架螺栓未紧固现场标记. 2. 因件 斜撑立柱间隙过大现场标记.				
处理措施、意见、结果	已通知施工方进行整改				
协调内容或其他	无				
记录人	徐双 2018.12.31 总监签阅				