

监 理 日 志

工程名称: 榆林市横山区联村光伏扶贫电站

日期	2019年3月2日星期六	气候	晴	气温	-5~7°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位、进度、情况	1. 资料归整. 2. 检查消缺.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	张俊		总监签字		